

**FOTO-FOTO SAAT TERJADINYA KERUSAKAN *CELL GUIDE* PALKA
DI MV. MERATUS BALIKPAPAN 1**



Spreader menyangkut di *cell guide* palka tampak samping



Ujung *spreader* menyangkut di *cell guide*



Kerusakan pada *spreader* dan *cell guide* palka



Kurangnya pengawasan *foreman* dan buruh pada saat proses pembongkaran kontainer

