



## Lampiran 11



Gambar 1. Penunjuk temperatur air yang telah dipanaskan oleh *tank cleaning heater* menunjukkan tidak lebih dari 50<sup>0</sup> C.



Gambar 2. *Stainless steel butterworth* yang dikoneksikan dengan selang..



Gambar 3. Awak kapal bersiap untuk melakukan *spray distilled water* menggunakan *breathing apparatus*.

