



Gambar kerusakan barang akibat penumpukan yang tidak baik.



Gambar penataan yang tidak teratur.




Gambar petugas mengoperasikan forklif




Gambar forklif yang rusak



Semarang Indonesia Weather





Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nop Des

— Suhu Permukaan Laut — Klorofil

