

FOTO-FOTO PELAKSANAAN *DOCKING* PADA MV. ENERGY PROSPERITY



Proses penurunan jangkar di galangan



Pemasangan *stagger* untuk pemeriksaan *propeller*



Pemotongan pelat kapal yang sudah tipis



Penurunan *life craft* untuk diperbarui di darat



Pelaksanaan *safety meeting* sebelum pekerjaan



Pemeriksaan ketebalan pelat oleh klas NK