


**FOTO-FOTO PELAKSANAAN PERAWATAN ALAT BONGKAR PADA
MV. DK 02**



Proses penggantian wire pada grab.



Proses penggantian wire pada crane.



Setelah melaksanakan proses penggantian wire