

LAMPIRAN 6**GAMBAR PENGEMBALIAN JANGKAR KAPAL
SECARA KONVENSIONAL OLEH CREW KAPAL**

Gambar 6.1 Penyelaman oleh Tim Penyelam & Pemasangan Segel dengan Ujung Rantai



Gambar 6.2 Kondisi *Windlass* Paska Kehilangan



Gambar 6.2 Proses Penarikan Rantai Jangkar dengan Winch



Gambar 6.3 *Bitter end* dari rantai jangkar terangkat



Gambar 6.4 Proses Memasukkan Rantai Jangkar (*Bitter end*) kedalam *chain locker*



Gambar 6.5 Proses Pengelasan di dalam *chain locker*



Gambar 6.6 Proses Pengelasan di dalam *chain locker*



Gambar 6.7 Jankgar telah Kembali ke *Windlass*