

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Segitiga Api.....	14
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	21
Gambar 4.1 <i>Boiler</i> dikapal MV. Jk Boryeong.....	39
Gambar 4.2 Diagram <i>Fishbone</i>	45
Gambar 4.3 Diagram Pohon Kesalahan Gangguan Pembakaran <i>Boiler</i>	46
Gambar 4.4 Tersumbatnya <i>Automizer</i>	51
Gambar 4.5 Jarak Elektroda tidak sesuai.....	52
Gambar 4.6 Pohon Kesalahan <i>Main Burner</i> tidak Bekerja dengan baik.....	53
Gambar 4.7 Kotornya <i>F.O Heater</i>	54
Gambar 4.8 Pohon Kesalahan Rendahnya Temperatur Bahan Bakar.....	55
Gambar 4.9 Pohon Kesalahan <i>Cut Set</i>	57
Gambar 4.10 <i>Automizer</i> yang bersih.....	63
Gambar 4.11 Jarak Elektroda yang sesuai.....	64
Gambar 4.12 Heater Bahan Bakar yang bersih.....	65