

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Inert Gas System</i> di MT. SERUI	15
Gambar 2.2 Proses Pembuatan Gas Lembam	17
Gambar 2.3. <i>Demister Separator Pad</i>	21
Gambar 2.4 <i>P/V Breaker</i>	24
Gambar 2.5 <i>Monitor / Control IGS</i> Beroperasi normal	25
Gambar 2.6 Kapasitas Tangki Muatan MT. SERUI	28
Gambar 2.7 Kerangka Pikir Penelitian	33
Gambar 4.1 MT. SERUI Sedang Sandar di Jetty	51
Gambar 4.2 <i>Inert Gas System</i>	53
Gambar 4.3 Diagram Tulang Ikan / <i>Fishbone Analysis</i>	58
Gambar 4.4 Diagram Pohon Kesalahan <i>Fault Tree Analysis</i>	64
Gambar 4.5 Pohon Kesalahan 1	65
Gambar 4.6 Setelah Dilakukan Pembersihan <i>Spray noozle</i>	67
Gambar 4.7 Kotornya Dinding Dalam <i>Scrubber Tank</i>	68
Gambar 4.8 Pohon Kesalahan 2	69
Gambar 4.9 Rusaknya <i>Bearing Scrubber Pump</i>	72
Gambar 4.10 <i>Fault Tree</i> Tidak Normalnya Suhu <i>Inert Gas System</i>	74