




Lampiran 2:

Proses Kerja Pembakaran Pada Motor Diesel 4 Tak



Gambar Proses Kerja Motor Diesel 4 Tak

Foto Kerusakan Komponen Dalam Turbocharger



Gambar Kerusakan *Bush Bearing* dan Komponen Dalam lainnya

Foto Kerusakan Komponen Luar Turbocharger



Gambar Kerusakan Akibat Gesekan

Lampiran 5 :

Overhaul Turbocharger





Gambar Kegiatan Overhaul Turbocharger

Pengukuran Radial and Axial Clearance

Pengukuran *Radial Clearance*



Pengukuran *Axial Clearance*



Gambar Pengukuran *Axial* dan *Radial Clearance*